


# NÁVOD NA MONTÁŽ CT-F4512

30 min



2 x



## MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
2. Při montáži dejte pozor na přítomnost dětí, aby nedošlo k vdechnutí, spolknutí malých dílů nebo poranění.
3. Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnoměrně utáhněte.

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1. K čištění používejte pouze měkký hadřík a prostředky k tomu určené.
2. Nepoužívejte na místech s nadměrným výskytem vlhkosti nebo teploty.
3. Na stůl nestoupejte, nesedějte ani ho nepřetěžujte.
4. Nepoužívejte stůl k jinému účelu, než je určen.




## MONTÁŽNE POKYNY

1. Starostlivo overte, či diely pred montážou nechýbajú alebo nie sú poškodené.
2. Pri montáži dajte pozor na prítomnosť detí, aby nedošlo k vdýchnutiu, prehltnutiu malých dielov alebo poraneniu.
3. Skrutky počas inštalácie neufahujte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite.


## POKYNY NA POUŽÍVANIE

1. Na čistenie používajte iba mäkkú handričku a prostriedky na to určené.
2. Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom vlhkosti alebo teploty.
3. Na stôl nestúpajte, nesedajte a ani ho nepreťažujte.
4. Nepoužívajte stôl na iný účel, než je určený.


A x 1



B x 4




C x 16




D x 16



E x 4



F x 1



This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main assembly consists of a base plate with four vertical support posts. Callout A points to the base plate. Callout B points to one of the support posts. Callout C points to a small circular component (possibly a washer or gasket) located near the base of the support posts. Callout D points to a small circular component (possibly a washer or gasket) located near the base of the support posts. Callout E points to a small circular component (possibly a washer or gasket) located near the top of the support posts. Callout F points to a curved pipe or tube that connects to the top of the support posts.

